

ZAWIADOMIENIE

COMMUNICATION



wydane przez: **DYREKTORA TRANSPORTOWEGO
DOZORU TECHNICZNEGO**

issued by: **ul. Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Polska
DIRECTOR OF TRANSPORTATION
TECHNICAL SUPERVISION
8 Chalubinskiego Str. , 00-613 Warsaw, Poland**

dotyczące ¹:
concerning ¹:

UDZIELENIA HOMOLOGACJI

APPROVAL GRANTED
ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI
APPROVAL EXTENDED
ODMOWY HOMOLOGACJI
APPROVAL REFUSED
COFNIECIA HOMOLOGACJI
APPROVAL WITHDRAWN
OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI
PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED



**zamiennego zespołu okładzin hamulcowych lub zamiennej okładziny hamulca bębnowego zgodnie z
Regulaminem ONZ nr 90.**



of a replacement brake lining assembly or replacement drum brake lining pursuant to UN Regulation No. 90.

Homologacja nr:
Approval No:

E20 90R-02A00815/00177

Rozszerzenie nr: **--**
Extension No:

- Nazwa i adres występującego o homologację:**
Applicant's name and address: **KAMPOL Adam Kopczyński, Mieczysław
Kopczyński, Spółka Jawna,
ul. Plac Sportowy 10, Kamieńczyk n/Bugiem,
07-220 Kamieńczyk n/Bugiem, POLSKA**
- Nazwa i adres producenta:**
Manufacturer's name and address: **KAMPOL Adam Kopczyński, Mieczysław
Kopczyński, Spółka Jawna,
ul. Plac Sportowy 10, Kamieńczyk n/Bugiem,
07-220 Kamieńczyk n/Bugiem, POLSKA**
- Marka i typ zespołu okładzin hamulcowych/~~okładziny hamulca bębnowego~~:** **K ; 150**
Make and type of brake lining assembly/~~drum brake lining~~:
oznaczenie handlowe / trade mark:
**K-150, K-103, K-641 (KAMPOL)
C0P014ABE, C0V002ABE (ABE)**
- Marka i typ okładziny hamulcowej:** **BERAL ; 1127**
Make and type of brake lining:
- Pojazdy /osie/hamulce, dla których typ zespołu okładzin hamulcowych /typ
~~okładziny hamulca bębnowego~~ kwalifikuje się jako oryginalny zespół
okładzin hamulcowych /oryginalną okładzinę hamulca bębnowego:** **Nie dotyczy**
Vehicles/axes/brakes for which the brake lining assembly type /~~drum brake lining~~
type qualifies as original brake lining assembly/~~original drum brake lining~~: **Not applicable**

6. **Pojazdy /osie/hamulec, dla których typ zespołu okładzin hamulcowych /typ okładziny hamulec bębnowego kwalifikuje się jako zamienny zespół okładzin hamulcowych/zamienną okładzinę hamulec bębnowego:** **Dokument informacyjny KAMPOL , edycja 015/18**
 Vehicles /axles/brakes for which the brake lining assembly type/drum brake lining type qualifies as replacement brake lining assembly / replacement drum brake lining: KAMPOL information document, issue 015/18
- 6.1 **W przypadku kombinowanych układów hamulcowych w znaczeniu punktu 2.9. regulaminu nr 78, dodatkowo, połączenie (połączenia) homologowanego zespołu okładzin hamulcowych:** **Nie dotyczy**
 Additionally in the case of combined braking systems in the meaning of paragraph 2.9. of Regulation No.78, approved brake lining assembly combination(s): Not applicable
7. **Data przedstawienia do homologacji:** **19-10-2018**
 Submitted for approval on:
8. **Placówka techniczna wykonująca badania homologacyjne:** **Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul.Jagiellońska 55, 03-301Warszawa, Polska**
 Technical service responsible for approval tests: Automotive Industry Institute, 55 Jagiellońska str. , 03-301 Warsaw, Poland
- 8.1. **Data sprawozdania z badań:** **28-09-2018**
 Date of test report:
- 8.2. **Numer sprawozdania z badań:** **BLP.171.18H**
 No. of test report:
9. **Udzielono /rozszerzono /odmówiono udzielenia /cofnięto homologację ¹**
 Approval granted /extended /refused /withdrawn ¹
10. **Miejscowość / Place:** **Warszawa / Warsaw**
11. **Data / Date :** **31 października 2018 r. / 31st of October 2018**
12. **Podpis:** **DYREKTOR**
 Signature: z up. 
 Małgorzata Moździerz - Zarzyka
 Zastępca Dyrektora
- 
13. **Do niniejszego zawiadomienia załącza się wykaz dostępnych na żądanie dokumentów składających się na akta homologacyjne, przedłożonych organom udzielającym homologacji typu.**
 Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Type Approval Authorities delivered the approval and which can be obtained upon request.
- **Dokument Informacyjny KAMPOL , edycja nr 015/18**
 KAMPOL information document, issue No
 - **Sprawozdanie z badań nr / Test report No BLP.171.18H**

¹ Niepotrzebne skreślić / Strike out what does not apply



DYREKTOR
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 8, 00-613 WARSZAWA

Warszawa, dnia 31 października 2018 r.

Nr TDT.H10-812-33111-1079/18

DECYZJA

Na podstawie art. 70h ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.) na wniosek firmy KAMPOL Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński Spółka Jawna, ul. Plac Sportowy 10, Kamieńczyk n/Bugiem, 07-220 Kamieńczyk, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego:

Wydaje świadectwo homologacji „Zawiadomienie”

nr E20 90R-02A00815/00177

„Zawiadomienie” dotyczące udzielenia homologacji stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Decyzja niniejsza zgodna jest z wnioskiem strony, dlatego też zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, a z dniem doręczenia Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



z up.

DYREKTOR

Małgorzata Moździerz - Zarzyka
Zastępca Dyrektora

Otrzymuje:

1. KAMPOL Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński
Spółka Jawna, ul. Plac Sportowy 10, Kamieńczyk n/Bugiem
07-220 Kamieńczyk n/Bugiem
- za potwierdzeniem odbioru
2. a/a