



**ZAWIADOMIENIE:  
COMMUNICATION:**

Wydane przez: **MINISTER TRANSPORTU**  
Issued by: **MINISTER OF TRANSPORT**  
**ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, POLAND**

dotyczące: **UDZIELENIA HOMOLOGACJI**  
concerning: **APPROVAL GRANTED**  
~~**ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI**~~  
~~**APPROVAL EXTENDED**~~  
~~**ODMOWY HOMOLOGACJI**~~  
~~**APPROVAL REFUSED**~~  
~~**COFNIĘCIA HOMOLOGACJI**~~  
~~**APPROVAL WITHDRAWN**~~  
~~**OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI**~~  
~~**PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED**~~



**zamiennego zespołu okładziny hamulcowej na podstawie Regulaminu nr 90.**  
replacement brake lining assembly pursuant to Regulation No. 90.

Nr homologacji: **E20 90R-01813/011**  
Approval No.:

Nr rozszerzenia:  
Extension No.:

- Nazwa i adres występującego o homologację:**  
Applicant`s name and address:  
**KAMPOL Spółka Jawna, Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński,  
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk n/B, Polska / Poland**
- Nazwa i adres producenta:**  
Manufacturer`s name and address:  
**KAMPOL Spółka Jawna, Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński,  
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk n/B, Polska / Poland**
- Marka i typ zespołu okładziny hamulcowej:**  
Make and type of brake lining assembly:  
**K-104**
- Marka i typ okładziny hamulcowej:**  
Make and type of brake lining:  
**FR-101**
- Hamulce pojazdów (osi), w których typ zespołu okładziny hamulcowej określa się jako oryginalny zespół okładziny hamulcowej:**  
Vehicles (axles) brake for which the brake lining assembly type qualifies as original brake lining assembly:  
**Nie dotyczy**  
**N/a**
- Hamulce pojazdów (osi), w których typ zespołu okładziny hamulcowej określa się jako zamienny zespół okładziny hamulcowej:**  
Vehicles (axles) brake for which the brake lining assembly type qualifies as replacement brake lining assembly:  
**Patrz dokumentacja homologacyjna KAMPOL**  
**Refer to approval documentation of KAMPOL**

**6.1. dodatkowo, w przypadku kombinowanych układów hamulcowych w znaczeniu punktu 2.9. Regulaminu nr 78, homologowane skojarzenie(-a) zespołu okładziny hamulcowej :**

additionally in the case of combined braking systems in the meaning of paragraph 2.9. of Regulation No. 78 approved brake lining assembly combination(-s):

Nie dotyczy

N/a

**7. Data przedstawienia zespołu okładziny hamulcowej do homologacji:**

Submitted for approval on:

2007-01-18

**8. Placówka techniczna odpowiedzialna za badania homologacyjne:**

Technical service responsible for approval tests:

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, Polska

Automotive Industry Institute, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, Poland

**8.1. Data opracowania wyników badań:**

Date of test report:

2007-06-20

**8.2. Numer opracowania wyników badań:**

Number of test report:

BLP.030.07H

**9. Homologacja udzielona/ rozszerzona/ odmówiona/ cofnięta.**

Approval granted/ extended/ refused/ withdrawn.

**10. Miejscowość:**

PL 00-928 Warszawa

Place:

**11. Data:**

2007-08-02

Date:

**12. Podpis:**

Signature:

Z upoważnienia  
MINISTRA TRANSPORTU  
Janusz Kamiński  
Naczelnik Wydziału Wzrostu i Bezpieczeństwa Pojazdów  
w Departamencie Drog i Transportu Drogowego



**13. Do niniejszego zawiadomienia załącza się wykaz dokumentów przechowywanych przez organ administracji, który udzielił homologacji i dostępnych na żądanie**

Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the administrative services having delivered the approval and which can be obtained upon request

**Lista dokumentów:**

List of documents:

**1. Dokumentacja homologacyjna KAMPOL, edycja 008/07**

Approval documentation of KAMPOL, issue 008/07

**2. Sprawozdanie z badań nr BLP.030.07H**

Test report No. BLP.030.07H