



**ZAWIADOMIENIE:  
COMMUNICATION:**

Wydane przez: **MINISTER TRANSPORTU**  
Issued by: **MINISTER OF TRANSPORT**  
**ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, POLAND**

dotyczące: **UDZIELENIA HOMOLOGACJI**  
concerning: **APPROVAL GRANTED**  
~~**ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI**~~  
~~**APPROVAL EXTENDED**~~  
~~**ODMOWY HOMOLOGACJI**~~  
~~**APPROVAL REFUSED**~~  
~~**COFNIĘCIA HOMOLOGACJI**~~  
~~**APPROVAL WITHDRAWN**~~  
~~**OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI**~~  
~~**PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED**~~



**zamiennego zespołu okładziny hamulcowej na podstawie Regulaminu nr 90.**  
replacement brake lining assembly pursuant to Regulation No. 90.

Nr homologacji: **E20 90R-01813/008**  
Approval No.:

Nr rozszerzenia:  
Extension No.:

- Nazwa i adres występującego o homologację:**  
Applicant`s name and address:  
**KAMPOL Spółka Jawna, Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński,  
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk n/B, Polska / Poland**
- Nazwa i adres producenta:**  
Manufacturer`s name and address:  
**KAMPOL Spółka Jawna, Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński,  
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk n/B, Polska / Poland**
- Marka i typ zespołu okładziny hamulcowej:**  
Make and type of brake lining assembly:  
**K-127**
- Marka i typ okładziny hamulcowej:**  
Make and type of brake lining:  
**FR-101**
- Hamulce pojazdów (osi), w których typ zespołu okładziny hamulcowej określa się jako oryginalny zespół okładziny hamulcowej:**  
Vehicles (axles) brake for which the brake lining assembly type qualifies as original brake lining assembly:  
**Nie dotyczy**  
**N/a**
- Hamulce pojazdów (osi), w których typ zespołu okładziny hamulcowej określa się jako zamienny zespół okładziny hamulcowej:**  
Vehicles (axles) brake for which the brake lining assembly type qualifies as replacement brake lining assembly:  
**Patrz dokumentacja homologacyjna KAMPOL**  
**Refer to approval documentation of KAMPOL**

6.1. **dodatkowo, w przypadku kombinowanych układów hamulcowych w znaczeniu punktu 2.9. Regulaminu nr 78, homologowane skojarzenie(-a) zespołu okładziny hamulcowej :**  
additionally in the case of combined braking systems in the meaning of paragraph 2.9. of Regulation No. 78 approved brake lining assembly combination(-s):  
**Nie dotyczy**  
N/a

7. **Data przedstawienia zespołu okładziny hamulcowej do homologacji:**  
Submitted for approval on:  
**2007-01-18**

8. **Placówka techniczna odpowiedzialna za badania homologacyjne:**  
Technical service responsible for approval tests:  
**Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, Polska**  
Automotive Industry Institute, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, Poland

8.1. **Data opracowania wyników badań:**  
Date of test report:  
**2007-07-21**

8.2. **Numer opracowania wyników badań:**  
Number of test report:  
**BLP.048.07H**

9. **Homologacja udzielona/ rozszerzona/ odmówiona/ cofnięta.**  
Approval granted/ extended/ refused/ withdrawn.

10. **Miejscowość:** **PL 00-928 Warszawa**  
Place:

11. **Data:** **2007 -09- 0 6**  
Date:

12. **Podpis:**  
Signature:

  
Z upoważnienia  
**MINISTRA TRANSPORTU**  
*Jerzy Kwil*  
Naczelnik Wydziału Wskazywania Technicznych Rozsądów  
w Departamencie Drog i Transportu Drogowego



13. **Do niniejszego zawiadomienia załącza się wykaz dokumentów przechowywanych przez organ administracji, który udzielił homologacji i dostępnych na żądanie**  
Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the administrative services having delivered the approval and which can be obtained upon request

**Lista dokumentów:**  
List of documents:

1. **Dokumentacja homologacyjna KAMPOL, edycja 005/07**  
Approval documentation of KAMPOL, issue 005/07
2. **Sprawozdanie z badań nr BLP.048.07H**  
Test report No. BLP.048.07H