

**ZAWIADOMIENIE:
COMMUNICATION:**



**Wydane przez: DYREKTOR TRANSPORTOWEGO DOZORU
TECHNICZNEGO**

ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Polska

**Issued by: DIRECTOR OF TRANSPORTATION TECHNICAL
SUPERVISION**

Chałubińskiego Str. 8, 00-613 Warsaw, Poland



dotyczące: UDZIELENIA HOMOLOGACJI

concerning: APPROVAL GRANTED

~~ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI~~

~~APPROVAL EXTENDED~~

~~ODMOWY UDZIELENIA HOMOLOGACJI~~

~~APPROVAL REFUSED~~

~~COFNIĘCIA HOMOLOGACJI~~

~~APPROVAL WITHDRAWN~~

~~OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI~~

~~PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED~~

**zamiennego zespołu okładzin hamulcowych lub zamienniej okładziny hamulca bębnowego
zgodnie z regulaminem nr 90.**

**of a replacement brake lining assembly or replacement drum brake lining
pursuant to Regulation No. 90.**

Nr homologacji: E20 90R-02B0815/0081

**Nr rozszerzenia:
Extension No.:**

1. Nazwa i adres występującego o homologację:

Applicant's name and address:

**KAMPOL Spółka Jawna, Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński,
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk, Polska / Poland**

2. Nazwa i adres producenta:

Manufacturer's name and address:

**KAMPOL Spółka Jawna, Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński,
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk, Polska / Poland**

3. Marka i typ zespołu okładzin hamulcowych/okładziny hamulca bębnowego:

Make and type of brake lining assembly/drum brake lining:

**KAMPOL K-683,
Automotive Brake Engineering C0G052ABE**

4. Marka i typ okładziny hamulcowej:

Make and type of brake lining:

BERAL 1127

5. Pojazdy/osie/hamulce, dla których typ zespołu okładzin hamulcowych/typ okładziny hamulca bębnowego kwalifikuje się jako oryginalny zespół okładzin hamulcowych/oryginalną okładzinę hamulca bębnowego:

Vehicles/axles/brakes for which the brake lining assembly type/drum brake lining type qualifies as original brake lining assembly/original drum brake lining:

Nie dotyczy

N/a

6. Pojazdy/osie/hamulce, dla których typ zespołu okładzin hamulcowych/typ okładziny hamulca bębnowego kwalifikuje się jako zamienny zespół okładzin hamulcowych/zamienną okładzinę hamulca bębnowego:

Vehicles/axles/brakes for which the brake lining assembly type/drum brake lining type qualifies as replacement brake lining assembly/replacement drum brake lining:


**Patrz opis zamiennego zespołu okładzin hamulcowych lub zamienniej okładziny hamulców bębnowych
Kampol, edycja 004/15**

**Refer to description of the replacement brake lining assemblies or replacement drum brake linings of
Kampol, issue 004/15**

- 6.1. **W przypadku kombinowanych układów hamulcowych w znaczeniu punktu 2.9. regulaminu nr 78, dodatkowo, połączenie (połączenia) homologowanego zespołu okładzin hamulcowych:**
Additionally in the case of combined braking systems in the meaning of paragraph 2.9. of Regulation No. 78, approved brake lining assembly combination(s):
Nie dotyczy
N/a
7. **Data przedstawienia do homologacji:**
Submitted for approval on:
2014-10-01
8. **Placówka techniczna wykonująca badania homologacyjne:**
Technical service responsible for approval tests:
Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, Polska
Automotive Industry Institute, Jagiellońska Str. 55, 03-301 Warsaw, Poland
- 8.1. **Data sprawozdania z badań:**
Date of test report:
2015-01-31
- 8.2. **Numer sprawozdania z badań:**
Number of test report:
BLP.034.15H
9. **Udzielono/rozszerzone/odmówiono udzielenia/cofnięto homologację**
Approval granted/extended/refused/withdrawn
10. **Miejscowość:** **Warszawa**
Place: Warsaw
11. **Data:** **31 lipca 2015 r.**
Date: 31st of July 2015

12. **Podpis:**
Signature:

DYREKTOR
p.o.
Andrzej Kolasa



13. **Do niniejszego zawiadomienia załącza się wykaz dostępnych na żądanie dokumentów składających się na akta homologacyjne, przedłożonych organom udzielającym homologacji typu.**
Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Type Approval Authorities delivered the approval and which can be obtained upon request

Lista dokumentów:

List of documents:

1. **Opis zamiennego zespołu okładzin hamulcowych lub zamiennej okładziny hamulców bębnowych Kampol, edycja 004/15**
Description of the replacement brake lining assemblies or replacement drum brake linings of Kampol, issue 004/15
2. **Sprawozdanie z badań nr BLP.034.15H**
Test report No. BLP.034.15H