

**ZAWIADOMIENIE:**  
**COMMUNICATION:**




Wydane przez: **MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA  
I GOSPODARKI MORSKIEJ**

**ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, Polska**

Issued by: **MINISTER OF TRANSPORT, CONSTRUCTION  
AND MARITIME ECONOMY**

**Chałubińskiego Str. 4/6, 00-928 Warsaw, Poland**

dotyczące: **UDZIELENIA HOMOLOGACJI**  
concerning: **APPROVAL GRANTED**  
**ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI**  
**APPROVAL EXTENDED**  
**ODMOWY HOMOLOGACJI**  
**APPROVAL REFUSED**  
**COFNIĘCIA HOMOLOGACJI**  
**APPROVAL WITHDRAWN**  
**OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI**  
**PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED**



**zamiennego zespołu okładziny hamulcowej na podstawie Regulaminu nr 90.**  
**replacement brake lining assembly pursuant to Regulation No. 90.**

Nr homologacji: **E20 90R-01813/047**  
Approval No.:

Nr rozszerzenia:  
Extension No.:

- Nazwa i adres występującego o homologację:**  
Applicant's name and address:  
**KAMPOL Spółka Jawna, Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński,  
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk n/B, Polska / Poland**
- Nazwa i adres producenta:**  
Manufacturer's name and address:  
**KAMPOL Spółka Jawna, Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński,  
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk n/B, Polska / Poland**
- Marka i typ zespołu okładziny hamulcowej:**  
Make and type of brake lining assembly:  
**Kampol K-794  
Automotive Brake Engineering C02080ABE**
- Marka i typ okładziny hamulcowej:**  
Make and type of brake lining:  
**FR-101**
- Hamulce pojazdów (osi), w których typ zespołu okładziny hamulcowej określa się jako oryginalny zespół okładziny hamulcowej:**  
Vehicles (axles) brake for which the brake lining assembly type qualifies as original brake lining assembly:  
**Nie dotyczy**  
N/a
- Hamulce pojazdów (osi), w których typ zespołu okładziny hamulcowej określa się jako zamienny zespół okładziny hamulcowej:**  
Vehicles (axles) brake for which the brake lining assembly type qualifies as replacement brake lining assembly:  
**Patrz dokumentacja homologacyjna Kampol, edycja 033/12**  
Refer to approval documentation of Kampol, issue 033/12

**6.1. dodatkowo, w przypadku kombinowanych układów hamulcowych w znaczeniu punktu 2.9. Regulaminu nr 78, homologowane skojarzenie(-a) zespołu okładziny hamulcowej :**

additionally in the case of combined braking systems in the meaning of paragraph 2.9. of Regulation No. 78 approved brake lining assembly combination(-s):

**Nie dotyczy**

N/a

**7. Data przedstawienia zespołu okładziny hamulcowej do homologacji:**

Submitted for approval on:

**2012-01-20**

**8. Placówka techniczna odpowiedzialna za badania homologacyjne:**

Technical service responsible for approval tests:

**Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, Polska**

Automotive Industry Institute, Jagiellońska Str. 55, 03-301 Warsaw, Poland

**8.1. Data opracowania wyników badań:**

Date of test report:

**2012-02-29**

**8.2. Numer opracowania wyników badań:**

Number of test report:

**BLP.035.12H**

**9. Homologacja udzielona/ rozszerzona/ odmówiona/ cofnięta**

Approval granted/ extended/ refused/ withdrawn

**10. Miejscowość: 00-928 Warszawa**

Place:

**11. Data:**

Date:

15.06.2012

**12. Podpis:**

Signature:

Z upoważnienia  
MINISTRA TRANSPORTU,  
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

Bogdan Oleksiak  
Zastępca Dyrektora  
Departamentu Transportu Drogowego



**13. Do niniejszego zawiadomienia załącza się wykaz dokumentów dostępnych na żądanie, przechowywanych przez organ administracji, który udzielił homologacji**

Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the administrative services having delivered the approval and which can be obtained upon request

**Lista dokumentów:**

List of documents:

**1. Dokumentacja homologacyjna Kampol, edycja 033/12**

Approval documentation of Kampol, issue 033/12

**2. Sprawozdanie z badań nr BLP.035.12H**

Test report No. BLP.035.12H