

ZAWIADOMIENIE:
COMMUNICATION:



**Wydane przez: DYREKTOR TRANSPORTOWEGO DOZORU
TECHNICZNEGO**
ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa, Polska
**Issued by: DIRECTOR OF TRANSPORTATION TECHNICAL
SUPERVISION**
Chałubińskiego Str. 4, 00-928 Warsaw, Poland

dotyczące: UDZIELENIA HOMOLOGACJI
concerning: APPROVAL GRANTED
ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI
APPROVAL EXTENDED
ODMOWY UDZIELENIA HOMOLOGACJI
APPROVAL REFUSED
COFNIĘCIA HOMOLOGACJI
APPROVAL WITHDRAWN
OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI
PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

zamiennego zespołu okładzin hamulcowych lub zamiennej okładziny hamulca bębnowego
zgodnie z regulaminem nr 90.02.

of a replacement brake lining assembly or replacement drum brake lining
pursuant to Regulation No. 90.02.

Nr homologacji: E20 90R-02B0815/0071 **Nr rozszerzenia:**
Approval No.: **Extension No.:**

- 1. Nazwa i adres występującego o homologację:**
Applicant's name and address:
KAMPOL Spółka Jawna, Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński,
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk, Polska / Poland
- 2. Nazwa i adres producenta:**
Manufacturer's name and address:
KAMPOL Spółka Jawna, Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński,
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk, Polska / Poland
- 3. Marka i typ zespołu okładzin hamulcowych/okładziny hamulca bębnowego:**
Make and type of brake lining assembly/drum brake lining:
Kampol K-795,
Automotive Brake Engineering C07009ABE
- 4. Marka i typ okładziny hamulcowej:**
Make and type of brake lining:
BERAL 1127
- 5. Pojazdy/osie/hamulce, dla których typ zespołu okładzin hamulcowych/typ okładziny hamulca bębnowego kwalifikuje się jako oryginalny zespół okładzin hamulcowych/oryginalną okładzinę hamulca bębnowego:**
Vehicles/axles/brakes for which the brake lining assembly type/drum brake lining type qualifies as original brake lining assembly/original drum brake lining:
Nie dotyczy
N/a
- 6. Pojazdy/osie/hamulce, dla których typ zespołu okładzin hamulcowych/typ okładziny hamulca bębnowego kwalifikuje się jako zamienny zespół okładzin hamulcowych/zamienną okładzinę hamulca bębnowego:**
Vehicles/axles/brakes for which the brake lining assembly type/drum brake lining type qualifies as replacement brake lining assembly/replacement drum brake lining:
Patrz opis zamiennego zespołu okładzin hamulcowych lub zamiennej okładziny hamulców bębnowych
Kampol, edycja 045/14
Refer to description of the replacement brake lining assemblies or replacement drum brake linings of
Kampol, issue 045/14

- 6.1. W przypadku kombinowanych układów hamulcowych w znaczeniu punktu 2.9. regulaminu nr 78, dodatkowo, połączenie (połączenia) homologowanego zespołu okładzin hamulcowych:**
Additionally in the case of combined braking systems in the meaning of paragraph 2.9. of Regulation No. 78, approved brake lining assembly combination(s):
Nie dotyczy
N/a
- 7. Data przedstawienia do homologacji:**
Submitted for approval on:
2014-01-02
- 8. Placówka techniczna wykonująca badania homologacyjne:**
Technical service responsible for approval tests:
Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, Polska
Automotive Industry Institute, Jagiellońska Str. 55, 03-301 Warsaw, Poland
- 8.1. Data sprawozdania z badań:**
Date of test report:
2014-04-30
- 8.2. Numer sprawozdania z badań:**
Number of test report:
BLP.088.14H
- 9. Udzielono/rozszerzono/odmówiono udzielenia/cofnięto homologację**
Approval granted/extended/refused/withdrawn
- 10. Miejscowość:** **Warszawa**
Place: Warsaw
- 11. Data:** **14 lipca 2014r.**
Date: 14th of July 2014
- 12. Podpis:**
Signature:

DYREKTOR
p.o.
Andrzej Kolas



- 13. Do niniejszego zawiadomienia załącza się wykaz dostępnych na żądanie dokumentów składających się na akta homologacyjne, przedłożonych organom udzielającym homologacji typu.**
Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Type Approval Authorities delivered the approval and which can be obtained upon request

Lista dokumentów:

List of documents:

- 1. Opis zamiennego zespołu okładzin hamulcowych lub zamiennej okładziny hamulców bębnowych Kampol, edycja 045/14**
Description of the replacement brake lining assemblies or replacement drum brake linings of Kampol, issue 045/14
- 2. Sprawozdanie z badań nr BLP.088.14H**
Test report No. BLP.088.14H