

**ZAWIADOMIENIE:
COMMUNICATION:**



**Wydane przez: MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, Polska**

**Issued by: MINISTER OF TRANSPORT, CONSTRUCTION
AND MARITIME ECONOMY
Chałubińskiego Str. 4/6, 00-928 Warsaw, Poland**



**dotyczące: UDZIELENIA HOMOLOGACJI
concerning: APPROVAL GRANTED
~~ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI~~
~~APPROVAL EXTENDED~~
~~ODMOWY UDZIELENIA HOMOLOGACJI~~
~~APPROVAL REFUSED~~
~~COFNIĘCIA HOMOLOGACJI~~
~~APPROVAL WITHDRAWN~~
~~OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI~~
~~PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED~~**

**zamiennego zespołu okładzin hamulcowych lub zamiennej okładziny hamulca bębnowego
zgodnie z regulaminem nr 90.**

**of a replacement brake lining assembly or replacement drum brake lining
pursuant to Regulation No. 90.**

Nr homologacji: E20 90R-02B0815/0006

**Nr rozszerzenia:
Extension No.:**

- 1. Nazwa i adres występującego o homologację:**
Applicant's name and address:
**KAMPOL Spółka Jawna, Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński,
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk, Polska / Poland**
- 2. Nazwa i adres producenta:**
Manufacturer's name and address:
**KAMPOL Spółka Jawna, Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński,
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk, Polska / Poland**
- 3. Marka i typ zespołu okładzin hamulcowych/okładziny hamulca bębnowego:**
Make and type of brake lining assembly/drum brake lining:
**Kampol K-821,
Automotive Brake Engineering C07015ABE**
- 4. Marka i typ okładziny hamulcowej:**
Make and type of brake lining:
BERAL 1127
- 5. Pojazdy/osie/hamulce, dla których typ zespołu okładzin hamulcowych/typ okładziny hamulca bębnowego kwalifikuje się jako oryginalny zespół okładzin hamulcowych/oryginalną okładzinę hamulca bębnowego:**
Vehicles/axles/brakes for which the brake lining assembly type/drum brake lining type qualifies as original brake lining assembly/original drum brake lining:
**Nie dotyczy
N/a**
- 6. Pojazdy/osie/hamulce, dla których typ zespołu okładzin hamulcowych/typ okładziny hamulca bębnowego kwalifikuje się jako zamienny zespół okładzin hamulcowych/zamienną okładzinę hamulca bębnowego:**
Vehicles/axles/brakes for which the brake lining assembly type/drum brake lining type qualifies as replacement brake lining assembly/replacement drum brake lining:
**Patrz opis zamiennego zespołu okładzin hamulcowych lub zamiennej okładziny hamulców bębnowych
Kampol, edycja 006/13
Refer to description of the replacement brake lining assemblies or replacement drum brake linings of
Kampol, issue 006/13**

6.1. W przypadku kombinowanych układów hamulcowych w znaczeniu punktu 2.9. regulaminu nr 78, dodatkowo, połączenie (połączenia) homologowanego zespołu okładzin hamulcowych.
Additionally in the case of combined braking systems in the meaning of paragraph 2.9. Regulation No. 78, approved brake lining assembly combination(s):

Nie dotyczy

N/a



7. Data przedstawienia do homologacji:

Submitted for approval on:

2013-08-02

8. Placówka techniczna wykonująca badania homologacyjne:

Technical service responsible for approval tests:

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, Polska

Automotive Industry Institute, Jagiellońska Str. 55, 03-301 Warsaw, Poland

8.1. Data sprawozdania z badań:

Date of test report:

2013-08-30

8.2. Numer sprawozdania z badań:

Number of test report:

BLP.008.13H

9. Udzielono/~~rozszerzono~~/~~odmówiono~~ udzielenia/~~cofnięto~~ homologację

Approval granted/~~extended~~/~~refused~~/~~withdrawn~~

10. Miejscowość:

Place:

00-928 Warszawa

11. Data:

Date:

15. 10. 2013

12. Podpis:

Signature:

Z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I GOSPODARSTWA MORSKIEGO


Łukasz Twardowski
Zastępca Dyrektora
Departamentu Transportu Drogowego

13. Do niniejszego zawiadomienia załącza się wykaz dostępnych na żądanie dokumentów składających się na akta homologacyjne, przedłożonych organom udzielającym homologacji typu.
Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Type Approval Authorities delivered the approval and which can be obtained upon request

Lista dokumentów:

List of documents:

1. Opis zamiennego zespołu okładzin hamulcowych lub zamiennej okładziny hamulców bębnowych Kampol, edycja 006/13
Description of the replacement brake lining assemblies or replacement drum brake linings of Kampol, issue 006/13
2. Sprawozdanie z badań nr BLP.008.13H
Test report No. BLP.008.13H