

**ZAWIADOMIENIE:
COMMUNICATION:**



Wydane przez: **DYREKTOR TRANSPORTOWEGO DOZORU
TECHNICZNEGO**

ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Polska

Issued by: **DIRECTOR OF TRANSPORTATION TECHNICAL
SUPERVISION**

Chałubińskiego Str. 8, 00-613 Warsaw, Poland



dotyczące: **UDZIELENIA HOMOLOGACJI**

concerning: **APPROVAL GRANTED**

~~**ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI**~~

~~**APPROVAL EXTENDED**~~

~~**ODMOWY UDZIELENIA HOMOLOGACJI**~~

~~**APPROVAL REFUSED**~~

~~**COFNIĘCIA HOMOLOGACJI**~~

~~**APPROVAL WITHDRAWN**~~

~~**OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI**~~

~~**PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED**~~

**zamiennego zespołu okładzin hamulcowych lub zamiennej okładziny hamulca bębnowego
zgodnie z regulaminem nr 90.**

of a replacement brake lining assembly or replacement drum brake lining

pursuant to Regulation No. 90.

Nr homologacji: **E20 90R-02B0813/101**

Approval No.:

Nr rozszerzenia:

Extension No.:

1. Nazwa i adres występującego o homologację:

Applicant's name and address:

**KAMPOL Spółka Jawna, Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński,
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk, Polska / Poland**

2. Nazwa i adres producenta:

Manufacturer's name and address:

**KAMPOL Spółka Jawna, Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński,
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk, Polska / Poland**

3. Marka i typ zespołu okładzin hamulcowych/okładziny hamulca bębnowego:

Make and type of brake lining assembly/drum brake lining:

**KAMPOL K-834,
Automotive Brake Engineering C03047ABE**

4. Marka i typ okładziny hamulcowej:

Make and type of brake lining:

FR-101

5. Pojazdy/osie/hamulce, dla których typ zespołu okładzin hamulcowych/typ okładziny hamulca bębnowego kwalifikuje się jako oryginalny zespół okładzin hamulcowych/oryginalną okładzinę hamulca bębnowego:

Vehicles/axles/brakes for which the brake lining assembly type/drum brake lining type qualifies as original brake lining assembly/original drum brake lining:

Nie dotyczy

N/a

6. Pojazdy/osie/hamulce, dla których typ zespołu okładzin hamulcowych/typ okładziny hamulca bębnowego kwalifikuje się jako zamienny zespół okładzin hamulcowych/zamienną okładzinę hamulca bębnowego:

Vehicles/axles/brakes for which the brake lining assembly type/drum brake lining type qualifies as replacement brake lining assembly/replacement drum brake lining:

**Patrz opis zamiennego zespołu okładzin hamulcowych lub zamiennej okładziny hamulców bębnowych
Kampol, edycja 015/15**

Refer to description of the replacement brake lining assemblies or replacement drum brake linings of
Kampol, issue 015/15

- 6.1. **W przypadku kombinowanych układów hamulcowych w znaczeniu punktu 2.9. regulaminu nr 78, dodatkowo, połączenie (połączenia) homologowanego zespołu okładzin hamulcowych:**
Additionally in the case of combined braking systems in the meaning of paragraph 2.9. of Regulation No. 78, approved brake lining assembly combination(s):

Nie dotyczy

N/a

7. **Data przedstawienia do homologacji:**

Submitted for approval on:

2014-10-01

8. **Placówka techniczna wykonująca badania homologacyjne:**

Technical service responsible for approval tests:

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, Polska

Automotive Industry Institute, Jagiellońska Str. 55, 03-301 Warsaw, Poland

- 8.1. **Data sprawozdania z badań:**

Date of test report:

2015-01-31

- 8.2. **Numer sprawozdania z badań:**

Number of test report:

BLP.045.15H

9. **Udzielono/~~rozszerzono~~/~~odmówiono udzielenia~~/~~cofnięto~~ homologację**

Approval granted/~~extended~~/~~refused~~/~~withdrawn~~

10. **Miejscowość:**

Warszawa

Place:

Warsaw

11. **Data:**

31 lipca 2015 r.

Date:

31st of July 2015

12. **Podpis:**
Signature:

DYREKTOR
p.o.
Andrzej Kołasa



13. **Do niniejszego zawiadomienia załącza się wykaz dostępnych na żądanie dokumentów składających się na akta homologacyjne, przedłożonych organom udzielającym homologacji typu.**
Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Type Approval Authorities delivered the approval and which can be obtained upon request

Lista dokumentów:

List of documents:

1. **Opis zamiennego zespołu okładzin hamulcowych lub zamiennej okładziny hamulców bębnowych Kampol, edycja 015/15**
Description of the replacement brake lining assemblies or replacement drum brake linings of Kampol, issue 015/15
2. **Sprawozdanie z badań nr BLP.045.15H**
Test report No. BLP.045.15H