

ZAWIADOMIENIE:
COMMUNICATION:



Wydane przez: **DYREKTORA TRANSPORTOWEGO
DOZORU TECHNICZNEGO**
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Polska

Issued by: **DIRECTOR OF TRANSPORTATION
TECHNICAL SUPERVISION**
Chałubińskiego Str. 8, 00-613 Warsaw, Poland

dotyczące: **UDZIELENIA HOMOLOGACJI**

concerning: **APPROVAL GRANTED**

ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI

APPROVAL EXTENDED

ODMOWY UDZIELENIA HOMOLOGACJI

APPROVAL REFUSED

COFNIĘCIA HOMOLOGACJI

APPROVAL WITHDRAWN

OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI

PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED



**zamiennego zespołu okładzin hamulcowych lub zamiennej okładziny hamulca bębnowego
zgodnie z regulaminem nr 90.**

of a replacement brake lining assembly or replacement drum brake lining pursuant to Regulation
No. 90.

Nr homologacji: **E20 90R-02A0815/0154**

Approval No.:

Nr rozszerzenia:

Extension No.:

1. **Nazwa i adres występującego o homologację:**

Applicant's name and address:

**KAMPOL Spółka Jawna Adam i Mieczysław Kopczyński,
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk, Polska**

2. **Nazwa i adres producenta:**

Manufacturer's name and address:

**KAMPOL Spółka Jawna Adam i Mieczysław Kopczyński,
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk, Polska**

3. **Marka i typ zespołu okładzin hamulcowych/okładziny hamulca bębnowego:**

Make and type of brake lining assembly/drum brake lining:

880

oznaczenie handlowe / trade mark: K-880 (KAMPOL), C02086ABE (ABE)

4. **Marka i typ okładziny hamulcowej:**

Make and type of brake lining:

BE1127

5. **Pojazdy/osie/hamulec, dla których typ zespołu okładzin hamulcowych/typ okładziny hamulca bębnowego kwalifikuje się jako oryginalny zespół okładzin hamulcowych/oryginalną okładzinę hamulca bębnowego:**

Nie dotyczy

Vehicles/axles/brakes for which the brake lining assembly type/drum brake lining type qualifies as original
brake lining assembly/original drum brake lining: N/a

6. **Pojazdy/osie/hamulec, dla których typ zespołu okładzin hamulcowych/typ okładziny hamulca bębnowego kwalifikuje się jako zamienny zespół okładzin hamulcowych/zamienną okładzinę hamulca bębnowego:**

Vehicles/axles/brakes for which the brake lining assembly type/drum brake lining type qualifies as
replacement brake lining assembly/replacement drum brake lining:

Dokument informacyjny KAMPOL, edycja 003/17


KAMPOL information document, issue 003/17

6.1. **W przypadku kombinowanych układów hamulcowych w znaczeniu punktu 2.9. regulaminu nr 78,
dodatkowo, połączenie (połączenia) homologowanego zespołu okładzin hamulcowych:**

Additionally in the case of combined braking systems in the meaning of paragraph 2.9. of Regulation
No. 78, approved brake lining assembly combination(s):

Nie dotyczy

N/a

7. **Data przedstawienia do homologacji:**
Submitted for approval on:
2017-03-31
8. **Placówka techniczna wykonująca badania homologacyjne:**
Technical service responsible for approval tests:
Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, Polska
Automotive Industry Institute, Jagiellońska Str. 55, 03-301 Warsaw, Poland
- 8.1. **Data sprawozdania z badań:**
Date of test report:
2017-04-05
- 8.2. **Numer sprawozdania z badań:**
Number of test report:
BLP.069.17H
9. **Udzielono/~~rozszerzono~~/~~odmówiono udzielenia~~/~~cofnięto homologację~~**
Approval granted/~~extended~~/~~refused~~/~~withdrawn~~
10. **Miejscowość:** **Warszawa**
Place: **Warsaw**
11. **Data:** **12 maja 2017 r.**
Date: **12th of May 2017**
12. **Podpis:**
Signature: 
DYREKTOR
Jacek Łopuszański
13. **Do niniejszego zawiadomienia załącza się wykaz dostępnych na żądanie dokumentów składających się na akta homologacyjne, przedłożonych organom udzielającym homologacji typu.**
Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Type Approval Authorities delivered the approval and which can be obtained upon request
Lista dokumentów:
List of documents:
1. **Dokument informacyjny KAMPOL, edycja 003/17**
KAMPOL information document, issue 003/17
 2. **Sprawozdanie z badań nr BLP.069.17H**
Test report No. BLP.069.17H





**DYREKTOR
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO**

Warszawa, dnia 12 maja 2017r.

TDT.H9-1003-10812-388/17

DECYZJA

Na podstawie art. 70h ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.) oraz art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego:

wydaje świadectwo homologacji „Zawiadomienie”

nr E20 90R-02A0815/0154

„Zawiadomienie” o udzieleniu homologacji stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Decyzja niniejsza zgodna jest z wnioskiem strony, dlatego też zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu wniesienia odwołania, gdyż jest zgodna z żądaniem strony.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



DYREKTOR
[Signature]
JAN KRUGIŁA

Otrzymuje:

1. KAMPOL Spółka jawna
Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński
Plac Sportowy 10
07-220 Kamieńczyk
-za potwierdzeniem odbioru
2. a/a