

**ZAWIADOMIENIE:
COMMUNICATION:**

**Wydane przez: DYREKTORA TRANSPORTOWEGO
DOZORU TECHNICZNEGO**

**ul. Chałubińskiego 8,
00-613 Warszawa, Polska**

**Issued by: DIRECTOR OF TRANSPORTATION
TECHNICAL SUPERVISION**

**Chałubińskiego Str. 8,
00-613 Warsaw, Poland**



dotyczące: UDZIELENIA HOMOLOGACJI

concerning: APPROVAL GRANTED

ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI

APPROVAL EXTENDED

ODMOWY UDZIELENIA HOMOLOGACJI

APPROVAL REFUSED

COFNIĘCIA HOMOLOGACJI

APPROVAL WITHDRAWN

OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI

PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED



**zamiennego zespołu okładzin hamulcowych lub zamiennej okładziny hamulca bębnowego
zgodnie z regulaminem nr 90.**

**of a replacement brake lining assembly or replacement drum brake lining pursuant to Regulation
No. 90.**

Nr homologacji: E20 90R-02A0815/0149

Approval No.:

Nr rozszerzenia:

Extension No.:

1. Nazwa i adres występującego o homologację:

Applicant's name and address:

**KAMPOL Spółka Jawna Adam i Mieczysław Kopczyńscy,
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk, Polska**

2. Nazwa i adres producenta:

Manufacturer's name and address:

**KAMPOL Spółka Jawna Adam i Mieczysław Kopczyńscy,
Plac Sportowy 10, 07-220 Kamieńczyk, Polska**

3. Marka i typ zespołu okładzin hamulcowych/~~okładziny hamulca bębnowego:~~

Make and type of brake lining assembly/~~drum brake lining:~~

881

oznaczenie handlowe / trade mark: K-881 (KAMPOL), C0G055ABE (ABE)

4. Marka i typ okładziny hamulcowej:

Make and type of brake lining:

BE1127

5. Pojazdy/~~osie/hamulee~~, dla których typ zespołu okładzin hamulcowych/~~typ okładziny hamulca bębnowego~~ kwalifikuje się jako oryginalny zespół okładzin hamulcowych/~~oryginalną okładzinę hamulca bębnowego:~~

Vehicles/~~axles/brakes~~ for which the brake lining assembly type/~~drum brake lining type~~ qualifies as original brake lining assembly/~~original drum brake lining:~~

Nie dotyczy

N/a

6. Pojazdy/~~osie/hamulee~~, dla których typ zespołu okładzin hamulcowych/~~typ okładziny hamulca bębnowego~~ kwalifikuje się jako zamienny zespół okładzin hamulcowych/~~zamienną okładzinę hamulca bębnowego:~~

Vehicles/~~axles/brakes~~ for which the brake lining assembly type/~~drum brake lining type~~ qualifies as replacement brake lining assembly/~~replacement drum brake lining:~~

Dokument informacyjny KAMPOL, edycja 012/16

KAMPOL information document, issue 012/16

- 6.1. **W przypadku kombinowanych układów hamulcowych w znaczeniu punktu 2.9. regulaminu nr 78, dodatkowo, połączenie (połączenia) homologowanego zespołu okładzin hamulcowych:**
Additionally in the case of combined braking systems in the meaning of paragraph 2.9. of Regulation No. 78, approved brake lining assembly combination(s):

Nie dotyczy

N/a

7. **Data przedstawienia do homologacji:**

Submitted for approval on:

2017-01-25

8. **Placówka techniczna wykonująca badania homologacyjne:**

Technical service responsible for approval tests:

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, Polska

Automotive Industry Institute, Jagiellońska Str. 55, 03-301 Warsaw, Poland

- 8.1. **Data sprawozdania z badań:**

Date of test report:

2016-08-31

- 8.2. **Numer sprawozdania z badań:**

Number of test report:

BLP.142.16H

9. **Udzielono/rozszerzono/odmówiono udzielenia/cofnięto homologację**

Approval granted/extended/refused/withdrawn

10. **Miejscowość:**

Warszawa

Place:

Warsaw

11. **Data:**

13 lutego 2017 r.

Date:

13th of February 2017

12. **Podpis:**

Signature:

DYREKTOR

Jan Urbanowicz



13. **Do niniejszego zawiadomienia załącza się wykaz dostępnych na żądanie dokumentów składających się na akta homologacyjne, przedłożonych organom udzielającym homologacji typu.**
Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Type Approval Authorities delivered the approval and which can be obtained upon request

Lista dokumentów:

List of documents:

1. **Dokument informacyjny KAMPOL, edycja 012/16**
KAMPOL information document, issue 012/16
2. **Sprawozdanie z badań nr BLP.142.16H**
Test report No. BLP.142.16H



DYREKTOR
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Warszawa, dnia 13 lutego 2017r.

TDT.H9-1003-2821-68/17

DECYZJA

Na podstawie art. 70h ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 128) oraz art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego:

wydaje świadectwo homologacji „Zawiadomienie”

nr E20 90R-02A0815/0149

„Zawiadomienie” o udzieleniu homologacji stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Decyzja niniejsza zgodna jest z wnioskiem strony, dlatego też zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu wniesienia odwołania, gdyż jest zgodna z żądaniem strony.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



DYREKTOR
J. Urbanowicz

Otrzymuje:

1. KAMPOL Spółka jawna
Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński
Plac Sportowy 10
07-220 Kamieńczyk
-za potwierdzeniem odbioru
2. a/a