

ZAWIADOMIENIE

COMMUNICATION



wydane przez: **DYREKTORA TRANSPORTOWEGO
DOZORU TECHNICZNEGO**
issued by: **DIRECTOR OF TRANSPORTATION
TECHNICAL SUPERVISION**
**ul. Chałubińskiego 8
00-613 WARSZAWA**

dotyczące:
concerning:

UDZIELENIA HOMOLOGACJI
APPROVAL GRANTED
ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI
APPROVAL EXTENDED
ODMOWY HOMOLOGACJI
APPROVAL REFUSED
COFNIĘCIA HOMOLOGACJI
APPROVAL WITHDRAWN
OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI
PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED



zamiennego zespołu okładzin hamulcowych lub zamiennej okładziny hamulca bębnowego zgodnie z regulaminem nr 90.

of a replacement brake lining assembly or replacement drum brake lining pursuant to Regulation No. 90.

Homologacja nr: **E20 90R-02A0815/0156** Rozszerzenie nr: --
Approval No: Extension No:

- Nazwa i adres występującego o homologację:
Applicant's name and address: **KAMPOL Adam Kopczyński, Mieczysław
Kopczyński, Spółka Jawna,
ul. Plac Sportowy 10, Kamieńczyk n/Bugiem,
07-220 Kamieńczyk n/Bugiem, POLSKA**
- Nazwa i adres producenta:
Manufacturer's name and address: **KAMPOL Adam Kopczyński, Mieczysław
Kopczyński, Spółka Jawna,
ul. Plac Sportowy 10, Kamieńczyk n/Bugiem,
07-220 Kamieńczyk n/Bugiem, POLSKA**
- Marka i typ zespołu okładzin hamulcowych/~~okładziny hamulca bębnowego~~: **K-893**
Make and type of brake lining assembly/~~drum brake lining~~:
oznaczenie handlowe / trade mark: **K-893 (KAMPOL), C04020ABE (ABE)**
- Marka i typ okładziny hamulcowej: **BE 1127**
Make and type of brake lining:
- Pojazdy/osie/hamulce, dla których typ zespołu okładzin hamulcowych/~~typ okładziny hamulca bębnowego~~ kwalifikuje się jako oryginalny zespół okładzin hamulcowych/~~oryginalną okładzinę hamulca bębnowego~~: **Nie dotyczy**
Vehicles/axles/brakes for which the brake lining assembly type/~~drum brake lining type~~ qualifies as original brake lining assembly/~~original drum brake lining~~: **Not applicable**
- Pojazdy/osie/hamulce, dla których typ zespołu okładzin hamulcowych/~~typ okładziny hamulca bębnowego~~ kwalifikuje się jako zamienny zespół okładzin hamulcowych/~~zamienną okładzinę hamulca bębnowego~~: **Dokument informacyjny
KAMPOL
Edycja 007/17**
Vehicles/axles/brakes for which the brake lining assembly type/~~drum brake lining type~~ qualifies as replacement brake lining assembly/~~replacement drum brake lining~~: **KAMPOL information
document, issue 007/17**

6.1 **W przypadku kombinowanych układów hamulcowych w znaczeniu punktu 2.9. regulaminu nr 78, dodatkowo, połączenie (połączenia) homologowanego zespołu okładzin hamulcowych:** **Nie dotyczy**
Additionally in the case of combined braking systems in the meaning of paragraph 2.9. of Regulation No. 78, approved brake lining assembly combination(s): **Not applicable**

7. **Data przedstawienia do homologacji:** **2017-05-31**
Submitted for approval on:

8. **Placówka techniczna wykonująca badania homologacyjne:** **Przemysłowy Instytut Motoryzacji,**
Technical service responsible for approval tests: **ul.Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, Polska**
Automotive Industry Institute,
Jagiellońska str. 55, 03-301 Warsaw, Poland

8.1. **Data sprawozdania z badań:** **2017.04.28**
Date of test report:

8.2. **Numer sprawozdani badań:** **BLP.095.17H**
No. of test report:

9. **Udzielono/~~rozszerzono~~/~~odmówiono udzielenia~~/~~cofnięto~~ homologację**
Approval granted/~~extended~~/~~refused~~/~~withdrawn~~

10. **Miejscowość:** **Warszawa**
Place: **Warsaw**

11. **Data:** **3 lipca 2017**
Date: **3rd of July 2017**

12. **Podpis:**
Signature: **DYREKTOR**
Jan Urbanowicz



13. **Do niniejszego zawiadomienia załącza się wykaz dostępnych na żądanie dokumentów składających się na akta homologacyjne, przedłożonych organom udzielającym homologacji typu.**
Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Type Approval Authorities delivered the approval and which can be obtained upon request.

- **Dokument Informacyjny**
Information Documentation

KAMPOL Dokument informacyjny
Edycja 007/17
KAMPOL information
document, issue 007/17

- **Sprawozdanie z badań nr**
Test report No

BLP.095.17H



DYREKTOR
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Warszawa, dnia 3 lipca 2017r.

Nr TDT.H10-1003-16746-602/17

DECYZJA

Na podstawie art. 70h ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego:

Wydaje świadectwo homologacji „Zawiadomienie”

nr E20 90R-02A0815/0156

„Zawiadomienie” dotyczące udzielenia homologacji stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Decyzja niniejsza zgodna jest z wnioskiem strony, dlatego też zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, a z dniem doręczenia Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



DYREKTOR
Jan Urbanowicz

Otrzymuje:

1. KAMPOL Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński
Spółka Jawna, ul.Plac Sportowy 10, Kamieńczyk n/Bugiem
07-220 Kamieńczyk n/Bugiem
-za potwierdzeniem odbioru
2. a/a